

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA FISM

BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE P/C=150 KG/CM<sup>2</sup> TMA 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN LAS JUNTAS, EN ZONAS URBANAS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA DE MADERA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MANO DE OBRERA,

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	Nº DE FACTURA	PERIODO	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN CON IVA	RETENCIONES LEGALES	IMPORTE PAGADO
ANTICIPO	570				0.00	\$209,812.91
1 (UNO) NORMAL Y VOLADICINALES	3	28/06/2019	23/08/2019	\$682,328.60	204,698.58	\$465,865.73
2 (DOS) FINIQUITO	5	23/08/2019	30/08/2019	\$17,047.78	\$5,114.34	\$11,963.51
TOTAL DE ESTIMACIONES:			\$699,376.38	\$209,812.91	\$12,058.22	\$477,505.24

RELACIÓN DE FIANZAS

TIPO DE FIANZA	Nº DE FIANZA	IMPORTE	FECHA	VIGENCIA
ANTICIPO	2006601	\$209,812.91	28/06/2019	27/06/2020
CUMPLIMIENTO	2006668	\$69,937.54	28/06/2019	27/06/2020
CONVENIO ENDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS	2054775	\$69,937.64	30/08/2019	29/08/2020

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El CONTRATISTA y el AYUNTAMIENTO declaran, que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.