



ANEXO 8  
FIS MDF- 2021

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 15 de Noviembre de 2022, se reunieron el presidente municipal así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: **REHABILITACION DE CANCHA, Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, TENANGO DEL VALLE, MEXICO.**

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: **Tenango del Valle**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRCAA S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **CI1210419SY3**

NÚMERO DE CONTRATO:

**MTV/DOP/FIS MDF/IR/029/2022**

FECHA DE INICIO:

**26/09/2022**

FECHA DE TERMINACIÓN:

**14/11/2022**

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN

INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO	01/03/2022			1'500,000.00		
TOTAL				1'500,000.00		
MONTO CONTRATADO				1'499,872.55		
TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA				1'499,872.55		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
1 (UNO) V,A,y C.F.C	1499,872.55	UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
FINIQUITO		55/100 M.N

ENTREGA

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRCAA S.A. DE C.V.,  
ARQ. CARLOS MILLAN ROMERO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. ANABEL ADRIANA TORRES DORANTES

RECIBE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL


LIC. OMAR MILLAN DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. MIGUEL ANGEL MANCILLA GOMEZ



ANEXO 8  
FISMDF- 2021

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con El fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

TRAZO Y NIVLACION, LIMPIEZA EN MUROS DESPRENDIMIENTO Y RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, LIMPIEZA Y DESHIERVE, DESPALME DE TERRENO NATURAL, CONFORMACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, DEMOLICION A MANO DE PISO DE CONCRETO, DE APLANADO EN MAL ESTADO, DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, EXCAVACION MANUAL, RELLENO DE CEPAS, DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, DESMONTAJE DE CANCELERIA METALICA, DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIONES, PLANTILA DE CONCRETO SIMPLE, ZAPATAS AISLADAS, MURO DE BLOCK PARA ENRACE, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, BASE PARA TINACO, LOSA PLANA DE 10 CM., EMBOQUILLADO DE APLANADO, PISO DE LOSETA EN BAÑOS, ZOCLO CERAMICO DE 10 CM., PINTURA VINILICA EN MUROS, PINTURA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES, PINTURA DEPORTIVA EN FRONTONES, PINTURA DEPORTIVA EN PISO HASTA TRES MANOS, SALIDAS DE INSTALACION HIDRAULICA, TUBERIA TUBO-PLUS, MUEBLES SANITARIOS OVALINES, ESPEJOS, CENTRO DE CARGA, SALIDA ELECTRICAS DE LUMINARIA DE PLAFON, REFLECTOR PARA FRONTONES, CABLEADO DE LAS SALIDAS DE LUMINARIA Y REFLECTORES, SALIDA SANITARIA CON TUBO PVC 4", SALIDA SANITARIA CON PVC 2", COLADERAS EN PISO, MAMPARAS PARA DIVISION EN SANITARIOS, CANCELERIA A BASE DE TUBULAR, PISO DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA, COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN CANCHA Y FRONTON COLOCANDO POSTES DONDE SEA NECESARIO, RED DEPORTIVA EN COSTADO LADO ORIENTE DE CANCHA, COLOCACION DE TEZONTLE EN JARDIN.

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

FECHA DE INICIO: 26/09/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/11/2022

**POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL "A"  
C. ALFREDO SEGURA PORTILLO

CONTRALOR SOCIAL "B"  
C. HILDA JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ

CONTRALOR SOCIAL "C"  
C. HORTENCIA LOPEZ VALDEZ

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.