

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA

En la localidad de Tenango del Valle, Estado de México, siendo las 15:00 horas del día 28 de NOVIEMBRE de 2022, se reunieron el presidente municipal, así como los representantes de la Dirección de Obras, la empresa contratista, la Contraloría municipal y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: “REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE PROTECCIÓN CIVIL EN TENANGO DEL VALLE”, TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE, MÉXICO.

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TENANGO DEL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SCORPIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

R.F.C.: SCU061020RH9

NÚMERO DE CONTRATO:

MTV/DOP/FEFOM-ESP/IR/009/2022

FECHA DE INICIO:

14/11/2022

FECHA DE TERMINACIÓN:

20/12/2022

OFICIO (S) AUTORIZACIÓN

INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
Oficio de autorización de la Secretaría de Finanzas No.20704000L/0327/2022	29/07/2022		\$783,432.40			
Acta de Cabildo de la trigésima quinta sesión ordinaria	31/08/2022					
Oficio de suficiencia presupuestal No. TM/TV/916-A/2022	08/09/2022					
TOTAL			\$783,432.40			
MONTO CONTRATADO			\$783,000.00			
TOTAL DE INVERSIÓN EJERCIDA			\$783,000.00			


RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	IMPORTE CON I.V.A.	IMPORTE CON LETRA
ESTIMACION UNICA VOLUMENES ADICIONALES Y FINIQUITO	\$ 783,000.00	(SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N. )

ENTREGA

CONTRATISTA  ARQ. ALFONSO TAPIA ARIZMENDI	PRESIDENCIA MUNICIPAL RECIBE	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN  ARQ. ALFONSO TAPIA ARIZMENDI
PRESIDENTE MUNICIPAL  C.P. ROBERTO BAUTISTA ARELLANO	TENANGO DEL VALLE 2022-2024	DIRECTOR DE OBRAS  ARQ. JAIME GARCÍA ARAUJO
CONTRALORIA MUNICIPAL CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  LIC. OMAR MILLAN DIAZ	TENANGO DEL VALLE 2022-2024	SUPERVISOR DE OBRAS  ARQ. CLAUDIA JANNIS VIDAL ROMERO





Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Dirección de Obras, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

LIMPIEZA, DESMONTAJE Y DESCENSO DE CALENTADOR DE GAS, DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA, DESMANTELAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS, DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA, DEMOLICION DE ENTORTADO EN PISO, DEMOLICIÓN DE MURO, DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO, DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, RETIRO DE ADOCRETO, DESPRENDIMIENTO DE PASTA EN PLAFON, DESMONTAJE DE ESCALERA DE CARACOL, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, ALBAÑILERIA: TRAZO Y NIVELACIÓN, FORRADO DE CASTILLOS Y TRABES, REPELLADO EN MUROS, APLANADO ACABADO FINO EN MUROS, MURO DE BLOCK DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO, APLANADO ACABADO FINO EN PLAFONES, CHAFLAN DE 0.00 A 15 CM, EMBOQUILLADO EN VANO DE PUERTAS Y VENTANAS, ENTORTADO PARA NIVELACION DE PISO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA Y ZOCLO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SOBRE MUROS, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5.5 M3, CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO ARMADO Y MUROS APARENTES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO, PISO DE 15 CM ACABADO ESCOBILLADO, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS, PUERTA DE TAMBOR Y CHAPA DE INTERCOMUNICACIÓN, HERRERIA: PUERTA ABATIBLE, CANALÓN DE LAMINA, TAPA PARA CISTERNA, PINTURA SOBRE SUPERFICIES METALICAS, PINTURA SOBRE ESCALERA DE CARACOL, REJILLA DE ACERO PARA REGISTRO, INSTALACIONES ELECTRICAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, CENTRO DE CARGA, ALIMENTACION ELECTRICA CON CABLE THW CAL. 8, SALIDA ELÉCTRICA PARA LAMPARAS Y CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARAS DE EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED EXTERIOR, ACABADOS: ROTULADO DE LETRERO, PINTURA EN MUROS INTERIOS, EXTERIORES Y PLAFONES, RELLENO CON TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA.

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

FECHA DE INICIO: 14/11/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 28/11/2022

**POR PARTE DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

  
CONTRALOR SOCIAL "A"  
C. MARIO VILLA MONTES DE OCA

  
CONTRALOR SOCIAL "B"  
C. ESTEBAN MILLAN ORIHUELA

  
CONTRALOR SOCIAL "C"  
C. ERNESTO ANTONIO VILLA MONTES DE OCA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por el Municipio responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

(Los presentes del Ayuntamiento responsables de la operación, conservación y mantenimiento y de la comunidad, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

Las partes hacen constar la entrega de los planos actualizados de la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y de servicio de los bienes instalados (observar si dicha documentación procede conforme al tipo de obra).

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra o la supervisión por parte del contratista.

La presente acta no exime a la empresa contratista de los defectos o vicios ocultos que resultaran del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

